

马关县人民政府关于云南省委、省政府环境保护督察“回头看”督察组交办群众举报环境污染问题办理情况报告

州环保督察办公室：

2019年10月21日及23日，马关县人民政府收到贵办转来的省委、省政府环保督察“回头看”期间举报信访件一件（受理编号D53260020191020023 D53260020191022028），马关县人民政府高度重视，及时责成相关部门组成联合调查组，对该信访件进行了实地调查和处理，现将我县涉及信访件调查处理报告如下。

一、举报内容

批次：省委、省政府环保督察“回头看”第6批，受理编号：D53260020191020023，反映内容：马关县南捞乡小麻栗坡村（南汀河上方一段），有一家矿场（唯一一家）在那边选矿，选矿废水不经沉淀直接排入南汀河后，流入盘龙江。

批次：省委、省政府环保督察“回头看”第8批，受理编号：D53260020191022028，反映内容：马关县南汀矿业洗选厂，污水往河里排。

二、交办情况

接到信访件转办单后，县政府领导批示“由文山州生态环境局马关分局牵头，南捞乡人民政府配合，对信访件及时办理并按时上报相关报告、表册。”联合调查组于2019年10月22日及23日对举报反映内容进行了核实。

三、调查核实情况

经马关县联合调查组现场调查核实，联合调查组一致认定该信访件反映不属实，具体情况如下：

信访人 2019 年 10 月 21 日反映的马关县南捞乡小麻栗坡村南汀河上方一段有唯一一家选矿厂，经核查该地段有且只要一家选矿厂（马关县境内），为马关县南汀矿业有限责任公司，与 2019 年 10 月 23 日信访人反映的“马关县南汀矿业洗选厂”投诉对象为同一个。

基本情况：马关县南汀矿业有限责任公司成立于 2004 年，其前称为马关县南汀锌锡采选厂，于 2010 年变更为马关县南汀矿业有限责任公司，公司主要是对锌锡矿品进行开采、加工、销售，设计处理量为 150t/日，工艺流程为：原矿--破碎--球磨--磁选--浮选--重选--成品精矿。公司于 2005 年 7 月委托昆明理工大学编制了《马关县南汀锌锡采选厂日处理原矿 150 吨扩建项目环境影响评价报告书》，并于 2005 年 10 月 9 日经马关县环境保护局以（马环字[2005]109 号）通过审批，由于市场因素影响，该厂停产时间较长，故至今未完成环保竣工验收。

2019 年 10 月 22 日现场调查情况：联合调查组对马关县南汀矿业有限责任公司进行现场检查，该厂停止生产，经询问了解到，公司于近期完善了相关环保设施，并打算调试生产完成环保竣工验收工作。公司于 2019 年 8 月向州生态环境局马关分局进行了恢复调试生产报告，州生态环境局马关分局对公司复产进行了现场核查。联合调查组现场检查情况

为：选厂于 2019 年 9 月 10 日开机调试断续生产至今，检查时已停止调试生产（2019 年 10 月 18 日停产）。对尾矿库进行检查，在选厂至尾矿库道路下段一侧，有原先冲刷溢流的尾矿渣堆于路边，存在废渣随雨水外流隐患；南汀矿业有限公司环评叙述废水排放方式为湿排，生产废水利用管道排至公司建设的尾矿库后，澄清达标排放。因实际操作中，尾矿库澄清达标效果不理想，现公司对澄清设施进行了部分整改和添加，目前，处理工艺为选矿废水利用管道湿排至公司已建尾矿库，公司在原先尾矿库废水外排口处新建 2 个回水收集池（钢板焊接，容积较小），然后利用水泵将回水池内澄清废水回抽至新建容积为 99 立方米的两个浓缩池进行一级沉淀，再进入容积为 100 立方米的四个斜管浓密箱进行二级沉淀，后进入容积为 128 立方米的四个水泥澄清池进行三级沉淀，澄清后废水大部分回抽循环使用，部分外排至南汀河，检查时，公司建设的 2 个钢板焊接回水池尾矿废水已存满，存在废水外溢隐患。对尾矿库下方河流进行巡查，河流水质清澈，未发现尾矿渣沉积现象。针对公司存在溢流尾矿渣堆存于路边；新建钢板焊接回水池容积较小，存在废水外溢隐患问题，联合调查组已要求业主对路边堆存的尾矿渣及时进行处理；对尾矿库外排口处建设的回水设施进行拆除，回水作业直接从尾矿库内进行。

2019 年 10 月 23 日现场调查情况：马关县人民政府接到第二次对马关县南汀矿业有限责任公司的投诉举报件后，责成联合调查组再次对该公司进行核查，联合调查组于 10 月

23日下午对马关县南汀矿业有限责任公司进行再次现场核查，核查情况与10月22日相同，设备停运，业主正在对存在的问题进行整改，检查时已拆除部分回水池管道。

四、下步工作打算

一是加大环境保护力度，始终保持对环境违法行为“零容忍”的高压态势，进一步加强环保举报查处力度，严查环境保护违法行为和环境保护工作中的渎职失职行为。二是加大解决群众合理诉求和依法治访力度，按照“三到位、一处理”的原则，确保群众诉求合理的及时有效解决，不合理诉求的解释教育疏导到位，生活困难的帮扶求助到位，违法信访行为的依法处置到位，进一步规范信访秩序，维护社会稳定。三是督促马关县南汀矿业有限责任公司对当前尚在整改的问题时限内完成整改，举一反三，对辖区内选矿行业进行一次深入排查，及时消除各类隐患。

附件：现场检查相关照片



附件



10月22日 选矿设备停运照片



10月22日 三级沉淀池废水存储和水质情况



10月22日 新建回水池容积较小, 存在废水外溢隐患; 下方河流水质情况



10月23日 选矿设备停运照片



10月23日 回水池管道已拆除部分，正在转移回水设施至尾矿库内



10月23日 尾矿库下方河流水质情况